

Versión 1.0.2 del Firmware para los Modelos EOS REBEL T3i/EOS 600D

Sección Inicial:

Cambios

La Versión 1.0.2 del Firmware incorpora las siguientes correcciones y mejoras.

1. Corrige un fenómeno en el cual el enfoque automático (AF) no funciona y el obturador no puede liberarse durante la grabación en el modo Visión en Directo cuando el flash Speedlite 270EX II está colocado.
2. Corrige la redacción en las pantallas de los menús en los idiomas italiano y portugués.

La Versión 1.0.2 del firmware es para las cámaras que tengan firmware hasta la Versión 1.0.1. Si la cámara ya tiene el firmware Versión 1.0.2, no es necesario actualizar el firmware.

Preparaciones para la Actualización del Firmware:

Windows

Después de extraer el archivo comprimido (.zip) que descargó, se crea una carpeta para el firmware.

*Extracción del archivo descargado: Haga clic derecho en el archivo zip y luego seleccione "Extract All" (Extraer Todo) para extraer el archivo. La carpeta extraída contiene el firmware (nombre del archivo: CCF11102.FIR, tamaño del archivo: 12,232,284 bytes) y las instrucciones del procedimiento de actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado). Antes de iniciar las operaciones de actualización del firmware, por favor confirme el contenido de la descarga y lea cuidadosamente los procedimientos de actualización del firmware.

Macintosh

Después de extraer el archivo comprimido (.dmg) que descargó, se crea una carpeta para el firmware.

*Extracción del archivo descargado:

La carpeta descargada se extrae automáticamente y se crea una carpeta para el firmware. Si la carpeta descargada no puede extraerse automáticamente, haga doble clic en la carpeta.

La carpeta extraída contiene el firmware (nombre del archivo: CCF11102.FIR, tamaño del archivo: 12,232,284 bytes) y las instrucciones del procedimiento de actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado). Antes de iniciar las operaciones de actualización del firmware, por favor confirme el contenido de la descarga y lea cuidadosamente los procedimientos de actualización del firmware.

Si poseen alguna consulta sobre el anuncio, por favor dirigirse a los centros de Servicio Autorizados de su región, o contactar al Centro de Llamadas:

País	Teléfono	Horario	
Argentina	0800-222-2056	Lunes - Viernes	8:30 - 17:30
Bolivia	0800-100-943	Lunes - Viernes	9:00 - 18:00
Brasil (Demais regiões)	0800-60-22666	Segunda - Sexta	8:30 - 17:30
Brasil (São Paulo)	11 - 4083-7003	Segunda - Sexta	8:30 - 17:30
Chile (Santiago)	800 470 855	Lunes - Viernes	8:30 - 18:30
Chile (Otras regiones)	(56 2) 462 2157	Lunes - Viernes	8:30 - 18:30
Colombia	01-800-518-1730	Lunes - Viernes	8:00 - 17:00
Costa Rica	0800-507-1025	Lunes - Viernes	7:00 - 16:00
Ecuador	1800-000029	Lunes - Viernes	8:00 - 17:00
El Salvador	800-6221	Lunes - Viernes	7:00 - 16:00
Guatemala	1-800-299-0029	Lunes - Viernes	7:00 - 16:00
Honduras	1-800-279-19078	Lunes - Viernes	7:00 - 16:00
México	01800 710 7168	Lunes - Viernes	8:30 - 19:30
Nicaragua	1-800-507-0016	Lunes - Viernes	7:00 - 16:00
Panamá	800-2040	Lunes - Viernes	8:00 - 17:00
Paraguay	009 800 05420065	Lunes - Viernes	9:00 - 18:00
Perú	0800-54-803	Lunes - Viernes	8:00 - 17:00
Rep. Dominicana	1-800-751-2686	Lunes - Viernes	9:00 - 18:00
Uruguay	000-405-4410	Lunes - Viernes	10:00 - 19:00