

## Anuncio para la INTERNET

Para propietarios de la EOS-1D Mark III:

### Ajuste al problema AF del espejo

Luego de una completa investigación hemos encontrado que ciertas cámaras EOS-1D Mark III pueden poseer un problema con el mecanismo del espejo que es parte del sistema óptico del auto foco. Este problema podría causar un desempeño inestable de predicción de enfoque con los objetos en movimiento cuando se utiliza la función AI-Servo AF y en modo continuo de disparo, particularmente bajo condiciones de elevada temperatura ambiental.

Las cámaras EOS-1D Mark III que pudiesen tener este problema, pueden ser identificadas por el numero de serie que se encuentra en la parte inferior de la misma. Si el numero de serie esta comprendido entre 501001 y 546561 la cámara podría requerir de un ajuste al mecanismo de AF del espejo,

Por favor tenga en cuenta que el problema sólo ocurre en algunas cámaras EOS-1D Mark III, dentro del rango de los números de serie mencionados. Si usted actualmente se encuentra satisfecho con el rendimiento del AF de su EOS-1D Mark III, su camara no necesitaria ser ajustada.



A finales del mes de Noviembre, ofreceremos un programa de reparaciones gratis para clientes con productos afectados y que han experimentando este problema. Anunciaremos detalles adicionales en nuestro sitio Web en cuanto estén disponibles.

Agradecemos su paciencia, y les ofrecemos nuestras mas sinceras disculpas a aquellos clientes que están usando estos productos y que han sido incomodados por este problema.

Si usted tiene cualquier duda respecto a este anuncio, favor contactar a:

### **Canon Argentina S.A.**

Call Center

0800-999-9706

De Lunes a Viernes de 8:30 hs a 17:30 hs

Email: [soporte@canon.com.ar](mailto:soporte@canon.com.ar)