

## Actualización de Firmware para EOS 5D Mark II, Versión 2.0.7

### Sección Inicial:

#### Cambios:

La actualización del firmware (Versión 2.0.7) incorpora las siguientes correcciones y mejoras:

1. Corrige un fenómeno en el cual la apertura muestra un movimiento irregular cuando se graban películas en el modo de exposición manual con Prioridad de Apertura de Exposición Automática (Modo Av) al utilizar algunas lentes de Canon (tales como las lentes macro).
2. Corrige un fenómeno en el cual el nivel de exposición mostrado en el panel de la LCD es diferente de lo que se muestra en el visor cuando se toman imágenes fijas en el modo de exposición manual.
3. Corrige un fenómeno en el cual es posible que el Transmisor Inalámbrico de Archivos (WFT-E4 o WFT-E4 II B) no se desactive automáticamente cuando se utiliza para las transferencias por FTP.

Estos fenómenos solamente ocurren con la Versión 2.0.4 y con la Versión 2.0.3 del firmware.

La Versión 2.0.7 del firmware que se está distribuyendo en esta ocasión es para las cámaras con firmware hasta la versión 2.0.4. Si el firmware de la cámara ya corresponde a la versión 2.0.7, no es necesario actualizar el firmware.

### Sección de Preguntas y Respuestas:

P: ¿Cuáles son los cambios en el Firmware Versión 2.0.7?

R: Se han incorporado las siguientes correcciones y mejoras.

1. Corrige un fenómeno en el cual la apertura muestra un movimiento irregular cuando se graban películas en el modo de exposición manual con Prioridad de Apertura de Exposición Automática (Modo Av) al utilizar algunas lentes de Canon (tales como las lentes macro).

Información Adicional: Este fenómeno involucra el movimiento irregular de la apertura de la lente cuando se mueve el anillo de enfoque (durante el enfoque). Para las lentes con zoom y apertura máxima variable, la apertura cambia cuando se opera el anillo de zoom (durante la operación del zoom), pero este comportamiento es normal, donde la apertura efectiva cambia según la longitud focal (la posición del zoom).

2. Corrige un fenómeno en el cual el nivel de exposición mostrado en el panel de la LCD es diferente de lo que se muestra en el visor cuando se toman imágenes fijas en el modo de exposición manual.
3. Corrige un fenómeno en el cual es posible que el Transmisor Inalámbrico de Archivos (WFT-E4 o WFT-E4 II B) no se desactive automáticamente cuando se utiliza para las transferencias por FTP.

(\* De aquí en adelante el contenido es el mismo que para la Versión de firmware 2.0.4 actualmente disponible en la Web.)

### Información de Contacto para Consultas

Call Center

0800-999-9706

De Lunes a Viernes de 8.30hs a 17.30hs.

Email: [sopORTE@canon.com.ar](mailto:sopORTE@canon.com.ar)