

Notificación de Servicio: Errata en la Guía de Inicio del Software

Dirigido a los propietarios de la cámara digital PowerShot A2000 IS y la PowerShot SX110 IS:

Gracias por usar los productos Canon.

Existen erratas en las indicaciones del idioma en las cubiertas de las Guías de Inicio del Software que se incluyó con la PowerShot A2000 IS y la PowerShot SX110 IS. Los detalles se brindan a continuación:

■ **Productos afectados**

La versión en español de las Guías de Inicio del Software incluidas con la PowerShot A2000 IS o la PowerShot SX110 IS.

Detalles

En la cubierta, existe una errata en la cual la palabra "Guía" se expresa en el idioma francés en lugar del idioma español. Además, la indicación del idioma en la esquina inferior izquierda hace referencia incorrecta al idioma francés. Observe que el resto de la Guía de Inicio del Software se expresa en el idioma español.

Incorrecto



Correcto



Para Consultas sobre este Tema:

Por favor, contacte a su distribuidor autorizado para las cámaras digitales de Canon en su país.

A nuestros clientes, les ofrecemos nuestras sinceras disculpas por los inconvenientes que haya causado este problema. Nos esmeramos continuamente por mejorar nuestra gestión de calidad para garantizar que nuestros clientes puedan utilizar nuestros productos con seguridad. Esperamos que nuestros esfuerzos merezcan su comprensión.

Si usted tiene cualquier duda respecto a este anuncio, favor contactar a:

Canon Argentina S.A.

Call Center

0800-999-9706

De Lunes a Viernes de 8:30 hs a 17:30 hs

Email: soporte@canon.com.ar

