

## Versión 1.0.7 del Firmware para EOS Kiss F/REBEL XS/1000D

### Sección Inicial:

#### Cambios

La Versión 1.0.7 del firmware incorpora las siguientes correcciones:

1. Corrige el extraño problema en el cual se muestra "Cannot create folder" (No se puede crear la carpeta) en el monitor LCD de la cámara, después de lo cual no es posible tomar fotos con la tarjeta SD en su cámara.

La Versión 1.0.7 del firmware que se está distribuyendo en esta ocasión es para las cámaras con firmware hasta la versión 1.0.6. Si el firmware de la cámara ya corresponde a la versión 1.0.7, no es necesario actualizar el firmware.

La actualización se encuentra disponible en el siguiente link:

<http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eosdigital5/firmware.html>

### Sección de Preguntas y Respuestas:

P: ¿Cuáles son los cambios en la Versión 1.0.7 del Firmware?

R: Se han incorporado las siguientes correcciones.

1. Corrige el extraño problema en el cual se muestra "Cannot create folder" (No se puede crear la carpeta) en el monitor LCD de la cámara, después de lo cual no es posible tomar fotos con esa tarjeta SD. Este problema ocurre en raras ocasiones debido a la sincronización de la comunicación entre la cámara y la lente o la tarjeta SD.

### Contactos

Call Center

0800- 999-9706

De lunes a viernes de 8.30 hs a 17.30 hs

Email: [soporte@canon.com.ar](mailto:soporte@canon.com.ar)