

Versión 1.1.0 del Firmware para los Modelos EOS REBEL T1i/EOS 500D

Cambios:

La Versión 1.1.0 del Firmware incorpora las siguientes correcciones y mejoras:

1. Mejoras en la fiabilidad de los disparos en el modo “Live View” (Vista en Vivo)
2. Corrección de indicaciones incorrectas en las pantallas de menú en los idiomas árabe, inglés y sueco

La Versión 1.1.0 del firmware es para las cámaras con firmware hasta la versión 1.0.9. Si el firmware de la cámara ya corresponde a la versión 1.1.0, no es necesario actualizar el firmware.

P : ¿Cuáles son algunos de los cambios en la Versión 1.1.0 del Firmware?

R : Se han incorporado las siguientes correcciones y mejoras:

1. Mejoras en la fiabilidad de los disparos en el modo “Live View” (Vista en Vivo)
Este firmware corrige un fenómeno que puede ocurrir intermitentemente cuando se activa el disparo en el modo “Live View” (Vista en Vivo) y el espejo no se coloca correctamente por sí mismo. Como resultado, la imagen de Vista en Vivo no aparece en el monitor LCD.
2. Corrección de indicaciones incorrectas en las pantallas de menú en los idiomas árabe, inglés y sueco.

*Los siguientes detalles son iguales a los publicados anteriormente para EOS Kiss X2/Rebel XSi/450D.

Información de Contacto para Consultas

Canon Argentina S.A.

Call Center

0800- 999-9706

De lunes a viernes de 8.30 hs a 17.30 hs

Email: soporte@canon.com.ar