

Aviso de Servicio:

PowerShot S230: Comunicado sobre el Sensor de Imagen CCD

Para los Propietarios de las cámaras digitales PowerShot S230

Gracias por utilizar los productos Canon.

Realizamos un anuncio en [octubre del año 2005](#), en relación con nuestros servicios de reparación gratuita para solucionar un problema con el sensor de imagen CCD utilizado en ciertas cámaras digitales Canon. Sin embargo, debido a que ha finalizado el periodo de servicio para este producto, le agradecemos tenga en cuenta que no proporcionaremos dicho servicio de reparación gratuita para el producto afectado que se indica a continuación después del 31 de julio de 2010.

De esta forma, los servicios de reparación para el producto afectado que se indica a continuación, y que se reciba después del 31 de julio de 2010, se manejarán según las regulaciones y normas generales de reparación de Canon.

Lamentamos que algunos de nuestros clientes hayan tenido inconvenientes por causa de este problema y deseamos ofrecer nuestras disculpas. En Canon continuaremos esforzándonos y esmerándonos para ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y que puedan usar con seguridad. Muchas gracias por su amable comprensión.

Modelo Afectado

PowerShot S230

Información de Contacto para Consultas Canon Argentina S.A.

Call Center

0800- 999-9706

De lunes a viernes de 8.30 hs a 17.30 hs

Email: soporte@canon.com.ar