

Gracias por utilizar los productos Canon.

Estamos preparando una actualización del firmware que mejora la función de película de la cámara EOS 5D Mark II digital SLR. La actualización se anunciará en el sitio Web a mediados de marzo de 2010.

## Mejoras Operativas

El Firmware Versión 2.0.3 incorporará las siguientes cinco mejoras a la función de película y una corrección a la función de limpieza manual del sensor de la cámara EOS 5D Mark II.

1. Adiciones o cambios en las siguientes frecuencias de cuadros de la película.

### NTSC:

1920×1080 : 30 fps (cambio, actual 29.97 fps)

1920×1080 : 24 fps (adición, actual 23.976 fps)

640×480 : 30 fps (cambio, actual 29.97 fps)

### PAL:

1920×1080 : 25 fps (adición, actual 25.0 fps)

1920×1080 : 24 fps (adición, actual 23.976 fps)

640×480 : 25 fps (adición, actual 25.0 fps)

2. Adición de una función para el ajuste manual del nivel de grabación del sonido (64 niveles).

3. Adición de un despliegue de histograma (brillo o RGB) para la toma de películas en exposición manual.

4. Adición del modo AE de prioridad del obturador (Tv) y del modo AE de prioridad de apertura (Av) a los modos de exposición para la toma de películas.

5. Cambio de la frecuencia de muestreo del audio de 44.1 KHz a 48 KHz.

**6. Corrección de un fenómeno\* debido a que la comunicación entre la cámara y la lente adjunta en ciertas ocasiones se interrumpe luego de la limpieza manual del sensor.**

\*Este fenómeno solamente afecta a las unidades con Firmware Versión 1.2.4.

## Producto Afectado

**Solamente la cámara EOS 5D Mark II Digital SLR**

## Asistencia en el Mercado

El Firmware Versión 2.0.3 está listo para su publicación. Se publicará un anuncio en el sitio Web de Canon.

## Información de Contacto para Consultas

Call Center

0800- 999-9706

De lunes a viernes de 8.30 hs a 17.30 hs

Email: [sopORTE@canon.com.ar](mailto:sopORTE@canon.com.ar)