

WFT-E4/E4A, Versión del Firmware 1.0.1
(Transmisor Inalámbrico de Archivos para la EOS 5D Mark II)

Cambios:

La Versión 1.0.1 del firmware incorpora lo siguiente:

1. Corrige un fenómeno en donde ocurre un error en la red cuando se utiliza el transmisor inalámbrico de archivos mientras se conecta a la red.
2. Corrige un fenómeno en donde finaliza la conexión entre la cámara y la computadora cuando utiliza el software del Utilitario EOS para filmar películas y la cámara ya no reconoce al transmisor inalámbrico de archivos.

La Versión del Firmware 1.0.1 es para el transmisor inalámbrico de archivos WFT-E4/E4A con la Versión del firmware 1.0.0. Si el firmware ya corresponde a la Versión 1.0.1, no es necesario actualizarlo.

Preparaciones para la actualización del firmware:

Windows:

Descargue el archivo comprimido (archivo zip). Haga doble clic en el archivo zip. Se ejecutará WinZip o un utilitario de archivo similar. Del menú de despliegue vertical "Actions" (Acciones) escoja "Select All" (Seleccionar todos). Haga clic en "Extract" (Extraer) en la barra de herramientas. Escoja una ubicación para los archivos extraídos. Luego, navegue hacia los archivos extraídos. Los archivos extraídos son el firmware (nombre de archivo: WE400101.UPD /tamaño del archivo: 1,877,900 bytes) y las instrucciones sobre los procedimientos para la actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado). Antes de iniciar las operaciones de actualización del firmware, por favor asegúrese de confirmar el contenido de la descarga y de leer cuidadosamente todos los procedimientos de actualización del firmware.

Macintosh:

Descargue el archivo comprimido autoextraíble (archivo dmg). Haga doble clic en el archivo dmg para acceder al contenido. El contenido es el firmware (nombre de archivo: WE400101.UPD/tamaño del archivo: 1,877,900 bytes) y las instrucciones sobre los procedimientos para la actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado). Antes de iniciar las operaciones de actualización del firmware, por favor asegúrese de confirmar el contenido de la descarga y de leer cuidadosamente todos los procedimientos de actualización del firmware.

P: ¿Cuáles son algunos de los cambios en la Versión 1.0.1 del Firmware?

R: Se han incorporado las siguientes correcciones.

1. Corrige un fenómeno en donde ocurre un error en la red cuando se utiliza el transmisor inalámbrico de archivos mientras se conecta a la red.
2. Corrige un fenómeno en donde finaliza la conexión entre la cámara y la computadora cuando utiliza el software del Utilitario EOS para filmar películas y la cámara ya no reconoce al transmisor inalámbrico de archivos.

Soporte:

De tener consultas sobre la actualización de firmware, por favor contactar los centros de servicio autorizados de su región.